

## Popis nedostataka dijelova objekta A

Družba za upravljanje  
terjatev bank, d. d.

Bank Assets  
Management Company

Davčna ulica 1  
SI-1000 Ljubljana

+386 820 542 35

info@dutb.eu  
www.dutb.eu

### INTERIJER :

- lokalno oštećeni parketi sa manjim ogrebotinama i mrljama
- ponegdje požutjeli pokrivači električnih utičnica i sklopki
- male ogrebotine na radiatorima
- male ogrebotine na sanitarijama i keramici
- pojava manje vlažnosti u podrumskom zidu garaže
- manje ogrebotine i mrlje na PVC stolariji
- djelomično teže otvaranje prozora
- male ogrebotine na staklu i ostatci kamenca
- male ogrebotine na roletama
- male ogrebotine na ulaznim vratima i unutrašnjim vratima

### EKSTERIJER:

- oštećene vanjske ograde djelomično lokalno zahrđale
- lokalna zadržavanje vode na vanjskim terasama i balkonima
- djelomično prljav asfalt od betonskih radova
- neka garažna mjesta su teže dostupna

Nedostaci su u skladu s važećim standardima.

DATUM: \_\_\_\_\_

IME I PREZIME / NAZIV FIZIČKE/PRAVNE OSOBE: \_\_\_\_\_

POTPIS (i žig pravne osobe): \_\_\_\_\_